

Intervento: Restauro del Grattacielo Pirelli

Il grattacielo Pirelli, icona di Milano alla pari di edifici storici come il Duomo o il castello Sforzesco, è stato interessato da un intervento di restauro che ha avuto l'avvio con il monitoraggio dello stato conservativo delle tessere vetrose del rivestimento di facciata.

Il restauro è costituito da varie fasi di intervento:

la conservazione della facciata

il recupero funzionale dell'edificio

il consolidamento statico delle strutture del 26° e 27° piano danneggiate a seguito dell'incidente aereo del 18 aprile 2002, in cui un monomotore si è schiantato contro la facciata.

Nell'ambito dell'intervento si è proceduto anche al rifacimento del piazzale esterno, pavimentato in piastrelle di gres porcellanato e quadrotti in gomma posati su un sottofondo in calcestruzzo, e al rifacimento delle pavimentazioni interne.